

# FISHERMAR

700.637

## Descripción

Esmalte de acabado monocomponente alquídico, con buena cubrición y retención de color, apto para aplicación a brocha.

## Usos

Acabado brillante con una amplia gama de colores, para sistemas de pintado por encima de la línea de flotación, apto para aplicación a brocha y pistola. Adecuado para áreas interiores y exteriores con ambientes ligeros o moderadamente corrosivos.

## Información

|                      |                                                                                                             |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Acabado              | Brillante                                                                                                   |            |
| Colores              | .001 White - .400 Light Blue - .116 Dark Blue - .064 Light Grey<br>- .359 Dark Grey - .201 Black - .180 Red |            |
| Formato              | 0,5 (solo .001 White) – 2,5 l                                                                               |            |
| Volumen de Sólidos   | 40 ± 2% (White)<br>58 ± 2% (colores)                                                                        | ISO 3233-2 |
| Peso Específico      | 1,20 ÷ 1,25 g/cm <sup>3</sup> (White y colores derivados)<br>1,05 ÷ 1,10 g/cm <sup>3</sup> (otros colores)  | ISO 2811-1 |
| Punto de Inflamación | 39 °C                                                                                                       | ISO 3679   |
| COV                  | 334 g/l                                                                                                     | Calculated |
| Vida Útil            | 36 meses                                                                                                    |            |

## Aplicación

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar perfectamente limpia, seca y libre de aceites y contaminantes antes de la aplicación de los productos recomendados. Las pinturas y materiales existentes deben estar secos, sin defectos y ser compatibles. El aire empleado para la preparación de superficies y la limpieza debe estar limpio y seco.

### SUPERFICIES PINTADAS

**Imprimaciones e Imprimaciones de Acabado:** imprimaciones e imprimaciones de acabado limpias, secas, compatibles y sin defectos. Si los tiempos de repintado fuesen excedidos, lije la superficie para proporcionar rugosidad superficial y asegurar una adhesión adecuada.

### Cómo Aplicar

|                    |                                                                                     |                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Estándar           |  | Brocha y rodillo                         |
| Spray Convencional |  | Presión 3,5 bar<br>Boquilla 1,2 – 1,4 mm |
| Airless            |  | No recomendado                           |

### Espesor de película por capa

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPS/ DFT | Recomendado: 40 µm<br>Rango de aplicación estándar: 35 - 45 µm                                                                   |
| EPH/ WFT | Recomendado:<br>100 µm (blanco) - 70 µm (colores)<br>Rango de aplicación estándar:<br>90 - 100 µm (blanco), 60 - 80 µm (colores) |

# FISHERMAR

700.637

## Información Adicional de Aplicación

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento Teórico | Rango de aplicación al espesor recomendado:<br>40 µm – 10 m <sup>2</sup> /l (blanco), 14,5 m <sup>2</sup> /l (colores)                                                                                                                                                            |
| Disolvente          | 703 – 10% max                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notas               | Remueva bien el producto antes de usar.<br>Una dilución excesiva dará como resultado una formación de capa de menor espesor y un secado más lento. El espesor total por capa recomendado se suele alcanzar típicamente mediante la aplicación de 2 o 3 capas húmedo sobre húmedo. |

## Compatibilidades

### Capa previa

Noxy, Giano, Defender

### Capa subsiguiente

N.A.

## Tiempos de Secado

|                      | 10 °C |      | 15 °C  |        | 20 °C  |        | 30 °C  |        |
|----------------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                      | Min   | Max  | Min    | Max    | Min    | Max    | Min    | Max    |
| Tiempos de repintado | N.A.  | N.A. | 32 h   | 7 días | 24 h   | 7 días | 18 h   | 7 días |
| Curado completo      | N.A.  | N.A. | 7 días | 7 días | 7 días | 7 días | 5 días | 5 días |

Nota: Si el espesor de capa aplicado es superior al recomendado, los tiempos de secado y repintado se incrementan. Previamente a la aplicación de cualquier capa adicional, compruebe que la capa existente esté perfectamente seca. Si se exceden los tiempos de repintado máximos la superficie debe ser lijada superficialmente antes de aplicar una capa subsiguiente.

## Condiciones Ambientales

Durante la aplicación y el curado:

Temperatura ambiente: mínimo 15 °C, máximo 35 °C.

Temperatura mínima del sustrato 10 °C (si durante el curado la temperatura cae por debajo de los 10 °C, el secado se ralentizará y los tiempos de repintado pueden variar).

Evite la formación de condensación. La temperatura superficial debe estar por lo menos 3 °C por encima del punto de rocío.

Humedad relativa máxima 85%.

El área de pintura debe estar bien ventilada, durante la aplicación y curado.

## Almacenado

Mantener los envases en un espacio seco, sombreado, fresco, bien ventilado y alejado de fuentes de calor e ignición. Se recomienda evitar la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para maximizar la vida útil de la lata, asegúrese de que el envase esté cerrado durante el almacenamiento y que la temperatura esté entre 5°C y 35°C. El almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto.

Evite la exposición directa a la luz solar.

## Normas de seguridad

Cumpla con las disposiciones establecidas por la normativa nacional y local de salud y seguridad en el trabajo. Evite el contacto con la piel, opere en lugares bien ventilados y, si está en áreas cerradas, use extractores, ventiladores y transportadores de aire. Durante la aplicación utilice EPIs - equipos de protección individual (máscaras, guantes, gafas, etc.). Antes de usar, lea las secciones 7-8 de la FDS.

# FISHERMAR

700.637

## INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVASES

Envases vacíos que contengan pinturas: eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las exigencias de la ley nacional y local de eliminación de residuos, por ejemplo, llevándolos a un centro de reciclado. Envases que contengan pinturas no utilizadas: desechar el producto no utilizado conforme a la legislación sobre eliminación de residuos, por ejemplo, llevándolo a un centro de reciclado; en este caso está prohibido reciclar el envase. No vaciar en desagües o cursos de agua.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PRODUCTOS Y ENVASES

Envases vacíos y recipientes que todavía contengan pinturas: los envases deben eliminarse como residuos peligrosos bajo la plena responsabilidad del poseedor de dichos residuos. No vaciar en desagües o cursos de agua.

### Advertencia

Los valores indicados en la presente Ficha Técnica pueden tener ligeras variaciones de un lote a otro. El producto aplicado no debe entrar en contacto con agua, productos químicos o sometido a tensión mecánica antes de que se complete el curado. El espesor de la película húmeda EPH se refiere al producto no diluido. En caso de dilución, este valor aumenta. La información anterior es el resultado de pruebas de laboratorio precisas y experiencia práctica, sin embargo, dado que el producto se utiliza principalmente fuera del control del fabricante, Boero Bartolomeo S.p.A. solo puede garantizar su calidad. La información contenida en esta Ficha Técnica puede estar sujeta a revisión por parte de la Compañía. Para obtener aclaraciones, actualizaciones o más información, se recomienda contactar directamente con Boero Bartolomeo S.p.A. para obtener más información. La presente Ficha Técnica anula y sustituye a todas las precedentes de la misma.